

## Panák

Pracovní postup:

- 1) Zvolte a doplňte do výkresu rozměry ke kótám dle profilů materiálu, doplňte rozměry do materiálové tabulky.
- 2) Rozměřte a nařežte polotovary – části těla  
     paže  
     podstavec
- 3) Do středu podstavce vyvrtejte otvor a vlep do něho nosnou „páteř“ panáka.
- 4) Provrtajte všechna části těla tak, aby šly na „páteř“ nasadit – pozor, hlava je válec, opracujte je.
- 5) V těle a v pažích vyvrtejte otvory a paže přilep ke kolíkům.
- 6) Nechte panáka rozebíratelného.
- 8) Navrhněte barevné řešení (design) vzhledu panáka.



